

UAFHÆNGIG LABORATORIETEST

Tørretumblere

Kapacitet 8 kg



Elvita
CTT7800V



Electrolux
EW2H328R2



Cylinda
TVP5582

| | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|
| Cirkapris (DKK) | | 5 995 | 5 199 | 6 499 |
|-----------------|--|-------|-------|-------|

PRODUKTFAKTA

| | | | | |
|--------------------------------|----|------------------|-----|-----|
| Deklareret kapacitet | kg | 8 | 8 | 8 |
| Vendbar låge | | Nej (højrehængt) | Ja | Ja |
| Anti-krølfunktion | | Ja | Ja | Ja |
| Kold-luftningsfunktion | | Ja | Nej | Ja |
| Kondensvandafledning til afløb | | Ja | Ja | Ja |
| Belysning i tromlen | | Ja | Nej | Ja |
| Energiklasse | | A+++ | A+ | A++ |
| Maskinens vægt | kg | 52 | 48 | 44 |

UDVALGTE MÅLEVÆRDIER FRA TESTEN

| | | | | |
|--|------|---------------|--------------|---------------|
| Program: Bomuld skabstør (maks. kapacitet) | | | | |
| Oprindeligt fugtindhold | % | 50 | 50 | 50 |
| Fugtindhold efter tørring (5 tørringer) | % | 0,4 til -0,9 | 1,4 til 0,4 | 3,0 til -1,2 |
| Programtid | min. | 139 | 149 | 168 |
| Energiforbrug/kg vasketøj | kWh | 0,170 | 0,259 | 0,219 |
| Kondenserings effektivitet | % | 90,4 | 84,5 | 82,8 |
| Blødhed/fluffiness (vurdering 1-10) | | 7,2 | 6,0 | 6,4 |
| Krølningsgrad efter tørring (bomuldsskjorter) | | Krølningsgrad | Lidt krøllet | Meget krøllet |
| Vurdering af brugervenlighed (vurdering 1-10) | | | | |
| Programvalg | | 5,4 | 8,0 | 6,6 |
| Knapper og indstillinger | | 6,5 | 8,1 | 6,3 |
| Tømning og rengøring | | 7,3 | 7,9 | 7,8 |
| Lydniveau | dB | 63,7 | 67,8 | 63,8 |

TESTRESULTAT, VURDERING 1-10, HVOR 10 ER BEDST (VÆGT I DEN SAMLEDE BEDØMMELSE I PARENTES)

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Tørreeffektivitet | (50%) | 8,4 | 7,5 | 6,8 |
| Konstruktionskvalitet og sikkerhed. | (20%) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Lydniveau | (10%) | 8,5 | 6,9 | 8,5 |
| Energiforbrug | (10%) | 8,8 | 5,0 | 6,7 |
| Brugervenlighed | (10%) | 6,6 | 8,1 | 7,0 |
| SAMLET BEDØMMELSE | (100%) | 8,2 | 7,3 | 7,2 |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Kommentar | <p>Rigtig god tørreeffektivitet og kort programtid. Lavt energiforbrug og lav lækage af kondens. Noget utydelige knapper og programvalg.</p> | <p>God tørreeffektivitet og kort programtid. Relativt højt energiforbrug og højere lydniveau. Tydelige knapper og programvalg.</p> | <p>Dårligere tørreeffektivitet, lang programtid og krøllet vasketøjet. Relativt højt energiforbrug og mere lækage af kondens. Noget utydelige knapper.</p> |
|------------------|---|---|---|